

Bezkluczowy system szybkiej wymiany wiertel do frezów pierścieniowych z chwytem Weldon MK2 19 mm

Opis produktu:



Beznarzędziowy system szybkiej wymiany do wierteł trepanacyjnych z uchwytem Weldon 19 mm, MK2

System szybkiej wymiany bez klucza przeznaczony do wiertel trepanacyjnych z uchwytem Weldon 19 mm, stożek Morse'a MK2.



Każdorazowo nabywca powinien przeprowadzić próby w celu określenia przydatności preparatu w określonym zastosowaniu.